



Утверждаю

Председатель комиссии

К.О. Клюкина

«1» сентября 2023 г.

Акт

Осеннего осмотра здания МОУ «ООШ № 10» от 01.09.2023 года

Комиссия в составе:

Председатель: директор Т.В.Соклакова

Члены комиссии:

зам. директора по УВР М.П. Колотилина

зав. хозяйством Н.В. Бабушкина

слесарь-сантехник А.Н. Кропачев

Провела осмотр здания по адресу: г. Энгельс, ул. Телеграфная, 88
и установила:

Год постройки: 1938 год

Материал стен: кирпич

Число этажей: два

Наличие подвала и его состояние: есть, удовлетворительное

Несущие стены: состояние удовлетворительное

Отмостка: в удовлетворительном состоянии

Цоколь: удовлетворительное состояние

Фундамент: удовлетворительно

Перемышка ригеля: состояние удовлетворительное

Кровля: неудовлетворительно

Перегородки: удовлетворительно

Внутренние инженерные сети:

Отопление: центральное, состояние удовлетворительное

Водоснабжение: имеется, центральное, состояние удовлетворительно

Канализация: есть, центральная состояние удовлетворительно

Электроснабжение: удовлетворительно

Наружные инженерные сети:

отопление : диаметр (мм) 100 ТК 9 2 d- 100

водопроводный ввод : Д – 100 мм. от врезки в городскую водопроводную линию Д – 150мм.по ул. Рабочей включая врезной колодец с отключающей задвижкой.
Диаметр (мм) 100 протяженностью 17,5 м

колодец 1 люк 1

канализационный выпуск :




диаметр (мм) 110 протяженностью 136,24 м

Колодцы канализационная линия Д – 160 мм. до врезки в городской канализационный коллектор Д – 600 мм. По улице Телеграфной колодец 10 люк 10

Ограждение: имеется, удовлетворительно

Общее состояние: МОУ «ООШ № 10» г. Энгельса, ул. Телеграфная, 88 -
удовлетворительное.

Рекомендации комиссии по устранению недостатков: _____

Подписи:	Зам. директора по УВР		М.П. Колотилина
	Зав. хозяйством		Н.В. Бабушкина
	Слесарь -сантехник		А.Н. Кропачев