

**Акт**  
Осеннего осмотра здания (сооружения) МОУ «СОШ № 10»  
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)  
от 26.09.2024 г.

Название здания МОУ «СОШ № 10»  
Адрес Саратовская область, г. Энгельс, ул. Телеграфная, д. 88  
Год постройки: 1938 г.  
Материал стен: кирпич  
Число этажей: 2 этажа  
Наличие подвала и его состояние: имеется, сухой

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель: директор К.О. Клюкина

Члены комиссии:

зам. директора по УВР М.П. Колотилина

зав. хозяйством Н. В. Бабушкина

слесарь-сантехник А. Н. Кропачев

Провела осмотр здания по адресу: г. Энгельс, ул. Телеграфная, д. 88

Провела проверку готовности МОУ «СОШ № 10» по вышеуказанному адресу и установила:

**Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

1. Кровля Крыша двухскатная, покрытие крыши – волнистое асбестоцементные листы. Асбестоцементные листы разрушены во многих местах. По всей площади кровли имеются просветы, трещины, заплаты.
2. Чердачное помещение состояние удовлетворительное
3. Фасад и наружные водостоки удовлетворительно
4. Проемы удовлетворительно
5. Внутреннее помещение удовлетворительно
6. Подвальное помещение состояние удовлетворительное
7. Отмостки удовлетворительно
8. Отопление заменено на новое
9. Электроснабжение и освещение удовлетворительно

**Обеспеченность:**

1. Уборочным инвентарем оснащено в полной мере
  2. Песко-соляная смесь в наличии 100 кг
  3. Выполнение противопожарных мероприятий выполняются
- Выводы и предложения

---

---

---

---

---

Подписи:

Председатель: \_\_\_\_\_ К.О. Клюкина

Члены комиссии:

зам. директора по УВР М.П. Колотилина  
зам. хозяйством Н. В. Бабушкина  
слесарь-сантехник А. Н. Кропачев

*М.П.*  
*Бабушкина*  
*Кропачев*